4.2.1-1
มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด
พร้อมมีการตรวจสภาพความพร้อม

ถังดักไขมัน บริเวณห้อง ชั้น 9 -1



บันทึกการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ ชั้น 9 ห้อง 1 ✓ ปกติ/ดำเนินการ ✕ ผิดปกติ

ปี 2566	สัปดาห์ที่	วันที่	การตักน้ำมัน	การตักเศษอาหาร	ท่อน้ำออดสภาพดี	อื่น ๆ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข	วันที่กำหนดเสร็จ
ม.ค.	1	6/1/66	/	/	/		ศิริญญา		
	2	13/1/66	/	/	/		ศิริญญา		
	3								
	4								
ก.พ.	1								
	2								
	3								
	4								
มี.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
เม.ย.	1								
	2								
	3								
	4								
พ.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
มิ.ย.	1								
	2								
	3								

ถังดักไขมัน บริเวณ ชั้น 9-2



บันทึกการดักคราบน้ำมัน และไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ ชั้น 9 ห้อง 2

✓ ปกติ/ดำเนินการ ✕ ผิดปกติ

ปี 2566	สัปดาห์ที่	วันที่	การดักน้ำมัน	การดักเศษอาหาร	ท่อน้ำลอดสภาพดี	อื่น ๆ	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข	วันที่กำหนดเสร็จ
ม.ค.	1	6 ธ.ค. 66	✓	✓	✓		สิฤาพร		
	2	13 ม.ค. 66	✓	✓	✓		สิฤาพร		
	3								
	4								
ก.พ.	1								
	2								
	3								
	4								
มี.ค.	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
เม.ย.	1								
	2								
	3								
	4								